



## 01 グラインダの角度と押しつけ力


グラインダは、**強く押しつけず軽くあてる程度**に保持してください。過度な荷重は作業性の低下だけでなく、パットの変形や破損を招く恐れがあります。また使用時は原則として**15°~30°**の角度で使用してください。



●ブルーセラックの場合



●砥石の場合



削り幅が広くなり  
効果的に削れます


削り幅が  
広い





## 02 グラインダの動かし方

凸がある箇所については、**凸部を上から押さえながら、グラインダを手前に引く方向**で使用してください。平坦な箇所であればどちらの方向へ動かしてもかまいません。



### Check!

お使いのグラインダによっては、締付ナットが締まり切らず、ディスクの固定が不安定になる場合があります。その場合は、付属の専用ワッシャをディスクの金属ワッシャの上に重ねて、締付ナットを締付けてください。

### ワッシャの 取り付け順序

